



# ФОНТЕПЛАС АС 50 ФАЛ      FONTEPLAS АС 50 FAL

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Подготовка поверхности**      Очистить пластиковую поверхность подходящим растворителем (изопропиловый спирт)

**Внимание!** Краска не подходит для использования на полиалкеленных поверхностях.

**Условия при окраске**      Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +15<sup>0</sup>С. Относительная влажность воздуха должна быть от 20 - 70%.

**Нанесение краски**      Традиционным распылителем. Следует разбавить краску на 0 – 5% водой до рабочей вязкости 30-40 сек. DIN4.

**Разбавитель**      Вода.

**Очистка инструментов**      Водой или моющим средством Fonteclean 1921. Инструмент следует вымыть немедленно после применения до отверждения краски.

**VOC**      Содержит 90 г / литр краски летучих органических соединений. При разбавлении в кол-ве 85% от общего объема – 38 г/л.

## ОХРАНА ТРУДА И

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**      Материал относится к категории неопасных веществ. Избегать попадания на кожу и вдыхания парами красочного тумана. Более подробная информация о мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy.

**Только для профессионального применения.**